

# CONDICIÓN GENERAL DE LA CAPA DE RODADURA DE LA RED VIAL DEL CENTRO HISTÓRICO

1059629



1059629

## CONVENCIONES

Condición: Piel de Cocodrilo

- Bueno
- Regular
- Malo
- Aceras Peatonales
- Perimetro Centro

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION MUNICIPAL

PLAN INTEGRAL DE MOVILIDAD URBANA DE CALI - PIMU

CONTENIDO:

Condición de la Red Vial: Piel de Cocodrilo

FUENTES:  
D.A.P.M

ESCALA: 1:7.000

FECHA: Julio - 2017

NÚMERO PLANO: PL 79 - F1

